

113年度法務部調查局臺南市調查處建築類公共設施維護辦理情形總表

| 建築物之維護關鍵項目                                                 |                   |              |          |             |           |                 |            | 建築物附屬設施             |             |              |                       |    |    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----|----|
| 項次                                                         | 一                 | 二            | 三        | 四           | 五         | 六               | 七          | 八                   | 九           | 十            | 十一                    | 十二 | 備註 |
| 項目                                                         | 建築物<br>公共安全<br>檢查 | 昇降（電<br>梯）設備 | 消防設<br>備 | 高低壓電<br>力設備 | 自來水<br>水塔 | 空調冰水主機<br>及冷卻水塔 | 機械停<br>車設備 | （污水處<br>理場（含<br>設備） | 機關內通<br>行道路 | 擋土牆（含<br>地錨） | 機關內路邊<br>停車場及其<br>遮雨棚 | 圍牆 |    |
| 臺南市調<br>查處建築<br>物<br>辦理情形                                  | ✓                 | ✓            | ✓        | ✓           | ✓         | /               | /          | /                   | ✓           | /            | ✓                     | ✓  |    |
| 備註：已完成✓、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及/ |                   |              |          |             |           |                 |            |                     |             |              |                       |    |    |

附表一

| 建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表                                                                                                            |               |                     |             |                         |                  |      |                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------------|------|------------------------------|----|
| 項次                                                                                                                            | 申報建築物名<br>稱   | 建築物地址               | 依法應申報<br>頻率 | 專業檢查機構                  | 查核機構<br>（主管建築機構） | 年度   | 有效期限                         | 備註 |
| 1                                                                                                                             | 臺南市調查處<br>處本部 | 臺南市安平區永華路2段<br>208號 | 每2年1次       | 昱安建築物公共<br>安全檢查有限公<br>司 | 臺南市政府工務<br>局     | 112年 | 112年10月1日<br>至114年12月31<br>日 |    |
| 2                                                                                                                             | 新營辦公室         | 臺南市新營區大同路59<br>號    | 每4年1次       | 昱安建築物公共<br>安全檢查有限公<br>司 | 臺南市政府工務<br>局     | 112年 | 112年10月1日<br>至116年12月31<br>日 |    |
| 備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。 |               |                     |             |                         |                  |      |                              |    |

附表二

| 昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表 |                   |                             |            |                 |                          |                        |           |          |                |                |                |                |                |                |    |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 項次                 | 單位名<br>稱          | 設置地<br>點                    | 使用許可<br>證號 | 依法應<br>申報頻<br>率 | 專業廠<br>商                 | 檢查機構                   | 有效期限      | 保養<br>頻率 | 下半年度實際保養日期     |                |                |                |                |                | 備註 |
|                    |                   |                             |            |                 |                          |                        |           |          | 7月             | 8月             | 9月             | 10月            | 11月            | 12月            |    |
| 1                  | 臺南市<br>調查處<br>處本部 | 臺南市<br>安平區<br>永華路2<br>段208號 | 040163610  | 每年1<br>次        | 台灣三<br>菱電梯<br>股份有<br>限公司 | 中華民國昇<br>降設備安全<br>檢查協會 | 114.11.04 | 每月<br>1次 | 01<br>（暫<br>定） | 01<br>（暫<br>定） | 01<br>（暫<br>定） | 01<br>（暫<br>定） | 03<br>（暫<br>定） | 01<br>（暫<br>定） |    |

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

| 項次 | 場所名稱      | 場所地址            | 使用執照字號           | 申報場所樓層 | 依法應申報頻率 | 申報年度 | 檢修機構或人員                   | 證書字號       | 檢修結果 | 申報日期      | 下次檢修申報日期 | 備註 |
|----|-----------|-----------------|------------------|--------|---------|------|---------------------------|------------|------|-----------|----------|----|
| 1  | 臺南市調查處處本部 | 臺南市安平區永華路2段208號 | (102)南工使字第01926號 | B1F~4F | 1 年1 次  | 113  | 一揚科技公共檢查安全設備有限公司(檢修人：戴良臣) | 消士證字第5205號 | 符合   | 113/05/31 | 114年5月底前 |    |
| 2  | 新營辦公室     | 臺南市新營區大同路59號    | 74南建局使字第4322號    | B1F~4F | 1年1次    | 113  | 柳營消防器材行(檢修人：張家祥)          | 消士證字第1456號 | 符合   | 113/05/31 | 114年5月底前 |    |

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

| 項次 | 用電場所名稱    | 用電地址            | 電號          | 用電設備檢修維護業名稱  | 專任電氣技術人員執照號碼      | 依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期) | 檢驗方式  | 檢驗結果 | 完成改善並報地方主管機關備查日期 | 預定下次檢測月份   | 自行委外辦理維護保養頻率 | 備註 |
|----|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------|------|------------------|------------|--------------|----|
| 1  | 臺南市調查處處本部 | 臺南市安平區永華路2段208號 | 10711003014 | 正一機電技術顧問有限公司 | 南市經電技初字第DF601896號 | 114.04.22                     | 非停電檢驗 | 合格   | ■已完成             | 114 年5月26日 | 每月 1次        |    |

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

